

NOMBRE DEL PRODUCTO	ACEITE DE LINAZA HERVIDO	
DEFINICIÓN TÉCNICA	ACEITE PARA MADERA	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>El aceite de linaza hervido protege y sella superficies de madera no pulida.</i>	
DESCRIPCIÓN	<i>El aceite de linaza hervido contiene aditivos absorbedores de rayos Uv así como fungicidas para aumentar la protección de la madera.</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C	0.88 – 0.91 gr/ml
	% Sólidos	67 – 71 %
	Viscosidad CF#4	68 – 78 seg
	Aspecto Físico	Líquido Ambar
	Tiempo entre mano y mano	20 min
	Tiempo de secado total	48 hrs
	Caducidad	1 año
TIPO DE APLICACIÓN	Brocha/ Inmersión	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	Directa	
GRAMAJE RECOMENDADO	5 – 7 m ² / Litro por capa	

NOTAS:

- Para madera sin barnizar
- No aplique el **HI-0010 Aceite de Linaza Hervido** si existe riesgo de lluvia en un plazo de 24 horas.
- La superficie a tratar deberá estar seca y lijada libre de grasa, polvo, y suciedad.
- Aplique el **HI-0010 Aceite de Linaza Hervido** utilizando una brocha, deje 20 minutos y distribuya el exceso de aceite a las áreas más absorbentes o añada más si es necesario. Repita esta operación hasta que la madera esté saturada.
- El número de manos necesarias dependerá del tipo de madera y su contenido de humedad. Normalmente son adecuadas de 2 a 3 manos. Determinadas maderas duras, únicamente requieren de una a 2 manos.
- Transcurridos 20 a 30 minutos de la última mano aplicada, retire todo el aceite de linaza hervido excedente, esto con un paño o trapo.
- La superficie estará lista para ser utilizada después de 48 horas de haber completado este proceso.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.

Para Mantenimiento:

- No aplique el **HI-0010 Aceite de Linaza Hervido** si existe riesgo de lluvia en un plazo de 24 horas.
- La superficie a dar mantenimiento deberá estar limpia de grasa, polvo y acabados viejos. Además la madera debe estar seca. Aplique el **HI-0010 Aceite de Linaza Hervido** utilizando una brocha, aproximadamente de 1 litro por 5 – 7 m². Deje que el aceite de linaza hervido sea absorbido durante 20 minutos y a continuación remueva todo el excedente utilizando un trapo. Deje que la cubierta seque durante un mínimo de 24 – 48 horas sin aplicar carga.
- **ADVERTENCIA**

El aceite de linaza hervido contiene aceites secantes, por lo cual los trapos usados y similares deberán ponerse en agua o contenedores de metal sellados ya que pueden provocar riesgo de auto ignición.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.